CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Nº 1019

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		**No.Orden:** 4342	**Marca:** TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	**F/Pago:** Contado	**Modelo:** KUN25L-HRMDH HILUX	**Recorrido km/hrs:** 42144
C.S.: TALLER PLANTA	**Asesor:**	**Serie:** MR0FR22G300690219	**Motor:** 2KD-5894087
O/C:	**Contrato:** 7711618	**Placa:** 813687	**F. Venta:** 28-dic-2012
Fecha Documento: 17-dic-2013 4:11 pm			

Comentario del cliente

TEC 1 HORA 12:30 PM Mante 40 MIL KMS CONTRATO CUENTA 7711618 SR LEONARDO TORRES TEL 69837158 NADA ADICIONAL OFICIAL DE CUENTA JOSE DE LEON.// DIRECCION LA MINA DE FCC.

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C23BE	SERVICIO DE 40,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	4.00
SHELL-15W40G	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 GL	2.00
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00

94-161-L

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

SERVICIO DE LOS 40,000KM. se le cambio el aceite de motor, filtro y sello. inpeccion de frenos, limpieza y ajuste, revision de suspension y direccion, presion de llantas y engrase general, se le cambio el aceite de trasmision, diferencial y transfer.. proximo servicio a los 45,000km.. DEBE CAMBIAR

Firma del cliente

4-719-2069

.S: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 1010

511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER
uc: 409464-1-1106 F/Pago: Contado
ALLER PLANTA Asesor:
Contrato: 7711618
)ocumento:12-dic-2013 2:02 pm

No.Orden: 4291
Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX
Serie: MR0FR22G300620820
Placa: 813676

Marca: TOYOTA
Recorrido km/hrs: 54367
Motor: 2KD-U123366
F. Venta: 28-dic-2012

ıtario del cliente

/IL 1 HORA 09:00 AM Mante 50 MIL KMS CONTRATO CUENTA 7711618 SR LEONARDO TORRES TEL 69837158 OFICIAL DE LA ITA JOSE DE LEON / NADA ADICIONAL. : DIRECCION plantel en Llano Grande de la Pintada 94-166.

ıtario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
BE	SERVICIO DE 50,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
2031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
ZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
15W40QT	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 QT	8.00

94-166-L
54,367

MENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

CIO DE LOS 50,000KM. se le cambio el aceite de motor, filtro y sello. filtro de combustible cambiado. revision, limpieza y ajuste de frenos, rotacion y . revision de filtros de aire de motor y de cabina.. engrase e inpeccion general.. PROXIMO SERVICIO A LOS 58,000KM.. DEBE CAMBIAR FILTRO

l cliente Daniel G. Ortiz M.
4-719 2069

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 1011

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 4346	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 47223
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G300624463	Motor: 2KD-5913674
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 603975	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento: 14-dic-2013 12:28 pm			

Comentario del cliente

EM 1 HORA 11:20 AM Mante 50 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 7711618 SR. LEONARDO TORRES
TEL 6983-1758 OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON/NADA ADICIONAL AUTORIZADO POR SABAS ORTEGA

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
)B1C53BE	SERVICIO DE 45,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
)0430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
)0915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
5W40-DELVAC-MX-T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00

34-153-L

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN
SE RECOMIENDA LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y CAMBIO DEL FILTRO, FILTRO DE AIRE,

ma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		**No. Orden:** 4324	**Marca:** TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	**F/Pago:** Contado	**Modelo:** KUN25L-HRMDH HILUX	**Recorrido Km/hrs:**
C.S.: TALLER PLANTA	**Asesor:** SABAS ORTEGA	**Serie:** MR0FR22G300620820	**Motor:** 2KD-U123366
O/C:	**Contrato:**	**Placa:** 813676	**F. Venta:** 28-dic-2012
Fecha Documento:			

Comentarios del Cliente

cambio de tacos

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad		Precio	Descuento	Monto
Operaciones						
473301	CAMBIO DE TACOS DE DISCO DELANTEROS (2 LADOS)			42.00	0.00	42.00
				Total:		**42.00**
Repuesto						
04465-0K330	TACOS DE FRENOS	1.00	**	119.99	0.00	119.99
				Total:		**119.99**

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

Total:	161.99
Descuento:	0.00
Subtotal Neto:	161.99
Itbms:	11.34
Total a Pagar:	173.33

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

RICARDO PÉREZ, S.A.
305-414-68335- D.V. 49
PENONOME
COTIZACIÓN

Citas: 279-4500

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cotización: 228608
Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER
Céd / Ruc: 409464-1-1106
Segmento: FC - FLOTAS COMERCIALES
Tel. Cliente: 2440393 /
Contacto:
Forma Pago:

Fecha Cotización: 12-dic-2013
Fecha Vigencia: 11-ene-2014
Cotizado por: Sabas , Ortega
Tipo Servicio:
Serie: MR0FR22G300620820
Placa: 813676

Modelo: HILUX
Marca: TOYOTA
Código Modelo: KUN25L-HRMDH
Año: 2013
Orden: 4324
Fecha Orden: 12-dic-2013 03:52:00 p.m.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Saldo	Descuento	Monto
043233	ALINEAMIENTO DE RUEDAS		45.00	45.00	0.00	45.00
160251	REEMPLAZAR CORREA DEL ALTERNADOR		19.50	19.50	0.00	19.50
444991	REEPLAZAR TERMINALES INTERNOS		100.80	100.80	0.00	100.80
473111	REEMP. CAUCHOS DE CALIPERS DELANTEROS (2 L.)		91.00	91.00	0.00	91.00
RP8839L2	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y REEMP. DEL F. DE A/A		38.35	38.35	0.00	38.35
04478-0K130	CONJUNTO CILINDRO DE DISCO	1.00	84.27	84.27	12.64	71.63
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00	52.93	52.93	7.94	44.99
45046-09281	TERMINALES DE DIRECCION	2.00	55.99	111.98	0.00	111.98
45503-09321	TERMINAL INTERNO DE CREMALLERA	2.00	114.99	229.98	0.00	229.98
87139-YZZ08	FILTRO DE CABINA A/C	1.00	44.74	44.74	6.71	38.03
90916-T2006	CORREA TRAPEZOIDAL (VENTILADOR Y ALTERNADOR)	1.00	71.99	71.99	0.00	71.99
MOC-10521-N	LIMPIADOR DE EVAPORADORES	1.00	45.21	45.21	6.78	38.43

SubTotal:	**935.75**
Descuento:	**34.07**
SubTotal neto:	**901.68**
Itbms:	**63.12**
Total:	**964.80**

** Descuento Por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RICARDO PÉREZ, S.A.
305-414-68335- D.V. 49
PENONOME
COTIZACIÓN

Citas: 279-4500

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cotización: 228587
Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER
Céd / Ruc: 409464-1-1106
Segmento: FC - FLOTAS COMERCIALES
Tel. Cliente: 2440393 /
Contacto:
Forma Pago:

Fecha Cotización: 12-dic-2013
Fecha Vigencia: 11-ene-2014
Cotizado por: Sabas Ortega
Tipo Servicio:
Serie:MR0FR22G300620820
Placa: 813676

Modelo: HILUX
Marca: TOYOTA
Código Modelo: KUN25L-HRMDH
Año: 2013
Orden:
Fecha Orden:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Saldo	Descuento	Monto
473301	CAMBIO DE TACOS DE DISCO DELANTEROS (2 LADOS)		42.00	42.00	0.00	42.00
04465-0K090	TACOS DE FRENOS DELANTEROS	1.00	114.99	114.99	0.00	114.99

SubTotal:	156.99
Descuento:	0.00
SubTotal neto:	156.99
Itbms:	10.99
Total:	167.98

94-166-2

** Descuento Por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 1008

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 4294	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 103358
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G700620865	Motor: 2KD-U124634
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813681	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento: 11-dic-2013 12:26 pm			

Comentario del cliente

TM1 HORA 10:30 AM Mante 95 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO 771-1618 SR. LEONARDO TORRES TEL 6983-7158 // OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON / NADA ADICIONAL UNIDAD 94-170L. - Servicios Adicionales: DIRECCION LLANO GRANDE

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1F23BE	SERVICIO DE 95,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
MOC-1301	PADS PARA BATERIAS	1.00
SHELL-15W40G	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 GL	2.00

94-170-L

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

Debe cambiar urgente terminales internos y externos, filtro de aire del motor, filtro de cabina, limpieza de inyectores motor flush,

Firma del cliente

4-719-2069

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 1008

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 4294	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 103358
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G700620965	Motor: 2KD-U124634
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813681	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento: 11-dic-2013 12:26 pm			

Comentario del cliente

TM1 HORA 10:30 AM Mante 95 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO 771-1618 SR. LEONARDO TORRES TEL 6983-7158 // OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON / NADA ADICIONAL UNIDAD 94-170L. - Servicios Adicionales: DIRECCION LLANO GRANDE

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1F23BE	SERVICIO DE 95,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
MOC-1301	PADS PARA BATERIAS	1.00
SHELL-15W40G	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 GL	2.00

94-170-L

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

Debe cambiar urgente terminales internos y externos, filtro de aire del motor, filtro de cabina, limpieza de inyectores motor flush,

Firma del cliente

4-719-2069